Franciszków
Tłuszcz
Kąty Borucza
Dobre
Borucza
Strachówka
Międzyleś
Poświętne
W2
Ołdakowizna
W3
W1
Rządza
Wólka Piecząca
Osęczyzna
Dobre
W1
W3
W2
Kolonie Stanisławów
Stanisławów
W1
W3
Porąb
Wólka Czarnińska
N
1 km